

QÜESTIONARI TEMARI ESPECÍFIC – 18/02

- 1.- **¿Cuál o cuáles de los siguientes elementos de unión podríamos utilizar para fijar entre si dos piezas prismáticas?**
 - A. Pasador cilíndrico.
 - B. Pasador elástico.
 - C. Pasador cónico.
 - D. A y B. (*)

- 2.- **Para unir dos piezas de forma que no puedan girar una sobre otra, pero que puedan desplazarse longitudinalmente, utilizaremos:**
 - A. Pasador cilíndrico.
 - B. Chaveta longitudinal.
 - C. Chaveta transversal.
 - D. Lengüeta. (*)

- 3.- **Las piezas de unión lisas, de forma cilíndrica, con cabeza en uno de sus extremos y un dispositivo de fijación en el otro, reciben el nombre de:**
 - A. Pasadores.
 - B. Pernos. (*)
 - C. Chavetas.
 - D. Tornillos.

- 4.- **La diferencia existente entre dos filetes consecutivos de una rosca recibe el nombre de:**
 - A. Paso. (*)
 - B. Diámetro exterior.
 - C. Avance.
 - D. Altura de filete.

- 5.- **Para el plegado de perfiles se utiliza:**
 - A. La fresadora.
 - B. La prensa plegadora. (*)
 - C. La rectificadora.
 - D. La tronzadora.

- 6.- **La sierra circular empleada en el corte de perfiles recibe el nombre de:**
 - A. Amoladora.
 - B. Tronzadora. (*)
 - C. Prensa.
 - D. Sierra de arco.

- 7.- La base del torno sobre la que se desliza el carro recibe el nombre de:
- A. Cabezal.
 - B. Contrapunto.
 - C. Bancada. (*)
 - D. Base del torno.
- 8.- La herramienta utilizada para el avellanado de las piezas que van a sujetarse entre puntos, recibe el nombre de:
- A. Cuchilla de puntos.
 - B. Perro de arrastre.
 - C. Contrapunto.
 - D. Broca de centros. (*)
- 9.- El rutilo, ¿para qué material se emplea en soldadura?
- A. Acero inoxidable.
 - B. Material ferroso. (*)
 - C. Cadmiados.
- 10.- ¿Qué gas se utiliza habitualmente para corte de hierro a soplete?
- A. Argón.
 - B. Acetileno. (*)
 - C. Cordón.
- 11.- ¿Qué se entiende por soldadura blanda?
- A. Eléctrica con electrodo.
 - B. Calor con aporte estaño. (*)
 - C. Termofusión.
- 12.- Para eliminar óxidos, indique el material a emplear:
- A. Gasoil.
 - B. Arena. (*)
 - C. Agua destilada.
- 13.- Indique de los siguientes el tratamiento NO adecuado para aluminio:
- A. Anodizado.
 - B. Esmaltado. (*)
 - C. Lacado.

14.- En las ventanas pivotantes accionadas a mano se utiliza un tipo de pivote:


- A. Con freno de trinquete. (*)
- B. Libre.
- C. De fricción.

15.- **COMPLETAR EL SIGUIENTE ENUNCIADO:** Para una correcta apertura de ventana pivotante es imprescindible que las dos partes situadas a ambos lados del eje se encuentren EQUILIBRADAS.


16.- **COMPLETAR EL SIGUIENTE ENUNCIADO:** Los dos puntos de fricción que forman el equipo de giro de la ventana pivotante se encuentran en los extremos del eje y alojados en EL BASTIDOR Y EN EL CERCO.

17.- **COMPLETAR EL SIGUIENTE ENUNCIADO:** El trabajo que se realiza sobre los mangos cilíndricos y que consiste en hacerles una trama sobre el propio material para evitar que se deslicen, recibe el nombre de RULETEADO.


18.- De los siguientes trabajos, indique los que son TORNEADOS y los que son FRESADOS:



TORNEADO



FRESADO




FRESADO

19.- Relacione cada fresa con el trabajo que realiza:

Trabajo

Fresa

a)



1)



1-C
2-A
3-B


b)




2)



c)




3)




20.- Indique de qué tipo son los siguientes tornillos:

PLANO CABEZA
PERDIDA



CABEZA ESFERICA



PLANO CABEZA
CILINDRICA

